

Usb 3.0

Beitrag von „DoeJohn“ vom 19. Dezember 2012, 22:42

Gandalf,

folgendes konnte ich in Erfahrung bringen. Die USB 3.0 Ports auf deinem Board sollen mit USB 2.0 - Periferie nicht funktionieren. Es sollen aber USB 3.0 Geräte an den Ports funktionieren! Das heißt, das die USB 3.0 Ports auf deinem Board nicht abwärtskompatibel sind!

Wie gesagt, das haben andere User im I-Net geschrieben!

Oder hast du an den Ports schon USB 3.0 Geräte getestet?