

Erledigt

Problem mit Sleep/Wake- Update 2018: UI Lag nach Wake

Beitrag von „kuckkuck“ vom 9. Juni 2018, 13:18

In die SSDT sind auch nur 2 SSP Ports eingetragen, dementsprechend können auch nur 2 USB 3.0 Ports mit USB 3.0 Speed funktionieren... Da fehlen noch ein paar SSP Ports in deiner SSDT.

Benutzt du eine uia_exclude Liste? Du solltest die SSDT nochmal deaktivieren und die uia_exclude so anpassen, dass du rausfinden kannst welche SSP Ports noch genutzt werden. Diese Ports musst du dann noch korrekt in die SSDT einbinden und kannst danach die uia_exclude wieder entfernen, SSDT reicht aus... Zudem muss die SSDT unbedingt als .AML exportiert und eingebunden werden 😊

Edit: Das hier kennst du noch, oder? [Problem mit Sleep/Wake- Update 2018: UI Lag nach Wake](https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/30827-problem-mit-sleep-wake-update-2018-ui-lag-nach-wake/?postID=420406#post420406)