

**Erledigt**

## **Problem mit Sleep/Wake- Update 2018: UI Lag nach Wake**

**Beitrag von „REVAN“ vom 9. Juni 2018, 13:24**

Ja, daran habe ich mich orientiert.

Wenn ich mal alles deaktiviere gibt es auch an sich nur zwei SSP Port, denn die Front USB 3.0 Port werden mir als HS11 und HS12 im Ioregistryexplorer angezeigt  
Nur die Rear USB 3.0 Ports werden als SSP angezeigt. Wenn ich nun aber die SSPs in meiner AML eintrage (so wie du es in der DSL siehst), dann funktionieren die nicht mehr.

Stand jetzt:

Liegt nämlich daran, dass die Rear USB 3.0 Ports auf HS09 und HS10 liegen.  
Aktuell werden gar keine SSPs benutzt.