


Erledigt

BCM943602 Bluetooth Problem beim T440

Beitrag von „al6042“ vom 20. Juni 2018, 06:55

Da sollte unterhalb des "USB 3.0 Bus" einiges mehr stehen, z.B. müsste jedes angeschlossene USB-Gerät aufgelistet werden:



Das kann an verschiedenen Faktoren bei dir liegen.

Achte mal auf die EFIs anderer T440s-User, wie die ihre USB-Ports in einer DSDT oder SSDT deklariert und welche Kexte die im Einsatz haben.