

**Erledigt**

## **Power Mac G5: CPU-Calibrierung ...**

**Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 20. Juni 2018, 11:59**

Könnte sein, dass ich ihn gefunden habe (hatte gestern schon beim Zusammenbau kein gutes Gefühl, als ich an der Stelle war).



Beim Ersatzboard war Derjenige, der das Trennblech demoniert hatte, nicht sonderlich sorgsam und hat die kleine 2-pol. Steckfassung leicht beschädigt, d. h. die Umrandung (alles winzig) etwas aufgerissen. Wahrscheinlich hatte er keine Ahnung, dass da was drin steckt, als er die drei Schrauben des Blechs gelöst hatte und es wegheben wollte. Der winzige Stecker steckte aber noch und riß das Gehäuse etwas hoch. 😞

Wenn ich Pech habe, muss ich das komplette MB wieder ausbauen, weil es unmöglich ist, diesen winzigen Stecker in die beschädigte Kupplung reinzubekommen, weil sie nicht mehr führt und keinen sicheren Kontakt mehr garantiert.

Was gibt es doch Hohlköpfe!

Gruß  
LOM