

**Erledigt**

## **DELL Inspiron 15 7570 Sierra & Mojave (kein Sound)**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 1. Juli 2018, 21:13**

Mit dem ID 1 wird der Kext auch geladen. Ich denke aber das der ID 3 schon er richtige ist. Warum trotzdem die Probleme bestehen kann ich nicht beantworten. Da muß sicher noch an einer anderen Schraube gedreht werden.