

Erledigt

[Off Topic!!] Yamaha AX-570 Vollverstärker nach Bassschlag bewusstlos geworden.

Beitrag von „Commo“ vom 4. Juli 2018, 23:31

Wie [@Nightflyer](#) schon sagte, mit dem Alter verändern Bauteile, z.B.: die Elektrolytkondensatoren ihre Werte. Das kann entweder in der Spannungsversorgung liegen ([Nightflyer](#)) oder auch direkt im Endstufenpfad. In beiden Fällen spricht die Schutzschaltung an.