

**Erledigt**

## **Highend Micro ATX mit 8700K**

**Beitrag von „Nightflyer“ vom 5. Juli 2018, 11:27**

eben, vernickelt.

Wenn es eine reine Kupferoberfläche wäre Flüssigmetall eine sehr schlechte Wahl