

Erledigt Boot-Stop nach Neustart

Beitrag von „PeterParker“ vom 7. Juli 2018, 14:23

in der Zip in Post #47 waren 2 Treiber drine:

- EmuVariableUefi-64.efi
- OsxAptioFix2Drv-64.efi

die sind beide drine

6. von oben und 3. von unten auf dem Screenshot in Post #55 😊

kann es sein das die evtl zu alt sind? Bzw. beim update nicht aktualisiert wurden!?

im vergleich zu Takis Screenshot habe ich:

apfi.efi und die beiden USB Treiber nicht drin, sonst ist das ganze identisch.

Ich könnte sonst mal alle austauschen wenn Takis so nett wäre un den ganzen Ordner mal hochlädt 😊