

**Erledigt**

## **Lenovo Thinkpad X1 Yoga (1gen) / Probleme nach der Installation**

**Beitrag von „krutojmax“ vom 11. Juli 2018, 09:10**

Hey,

im Gerätemanager des Windows' steht:  
Intel (R) 100 Series Chipset Family [...]

Bei der WiFi Karte handelt es sich um Intel Dual Band Wireless AC 8260 mit VEN\_8086 und DEV\_24F3.

Beim WLAN könnte ich anfangs auf einen USB-Wlan-Stick ausweichen und später ggf. die Karte durch eine für MacOS kompatible ersetzen und ggf. das Bios anpassen lassen.

Ich habe mir bereits einen USB Stick erstellt, der keine zusätzliche Kexte enthält, aber das OS bootet vom Stick circa zu 3/4 und unterbricht dann alles bzw. startet das Notebook neu. Ich vermute, dass da einiges fehlt, damit man das OS überhaupt erstmal booten / installieren kann.

Lg,  
M.