

**Erledigt**

## **R9 390 im Betrieb mit macOS 10.13.4 nicht möglich?**

**Beitrag von „THack87“ vom 19. Juli 2018, 01:46**

Probier mal die Einträge in Clover wegzulassen und direkt in die Kexte einzutragen.

So hab ich es auch. Musst bloß nach größeren Updates das wieder anpassen was aber eine Sache von 5 Minuten ist.

Um das wirklich fest zu machen sollte man dann ehh die passende SSDT haben.

Aber da ja seit dem großen eGPU Update einige Einträge dazu gekommen sind hätte man hier auch wieder die SSDT dementsprechend anpassen müssen.