

Erledigt

Kein USB3 trotz Kext2Patch uvm.

Beitrag von „Brumbaer“ vom 21. Juli 2018, 11:14

ACPI und IOService passen immer noch nicht zueinander.

Leere den ACPI/patched Ordner. Es gibt erstmal keinen Grund eine SSDT/DSDT Änderung für einen Z170 vorzunehmen.

Starte neu und poste die IOReg und die aktuelle config.plist.