

Erledigt

Kein USB3 trotz Kext2Patch uvm.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 21. Juli 2018, 17:12

Hab gerade auch nochmal nachgeschaut, für 10 series scheinen wirklich auch keine IDs hinterlegt zu sein. Könnte in Indiz dafür sein, dass hier kein Treiber mehr benötigt wird.

Ich bin mit meinen Systemen da noch ein paar Generationen hinterher, war gewohnt, dass der LPC einige Aufgaben übernimmt und der Treiber nötig ist, aber ist ja interessant zu wissen...