

Erledigt

Mein Ultron Card Reader wird nicht erkannt.

Beitrag von „al6042“ vom 22. Juli 2018, 15:55

Hast du irgendwelche SSDTs oder Kexte zum eindeutigen Zuordnen von USB-Ports im Einsatz?
Wenn nein, hast du in der Config.plist den 15-Port-Limit-Patch eingetragen?

Das wäre dann der folgende KextsToPatch-Eintrag (gilt für 10.13.4 und 10.13.5):

Comment Remove 15 port limit completely in 10.13.4

Name com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI

Find 837D940F 0F839704 0000

Replace 837D940F 90909090 9090