

Erledigt

Mein Ultron Card Reader wird nicht erkannt.

Beitrag von „al6042“ vom 22. Juli 2018, 16:18

Unter 10.13.6 gilt ein neuer USB-Limit-Patch:

Comment Remove 15 port limit completely in 10.13.6

Name com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI

Find 837D880F 0F83A704

Replace 837D881A 0F83A704