

Erledigt

Grafikkarte wird nicht mehr erkannt

Beitrag von „al6042“ vom 1. August 2018, 21:00

Die Version 5.1.5.0 gehört zum Programm "Clover Configurator", nicht zum eigentlichen Clover Bootloader... 😊

Hast du für die 16G1036 auch den WebDriver in der Version 378.05.05.25f03 im Einsatz? (siehe unter <http://www.macvidcards.com/drivers.html>)