

Erledigt

Nach Umzug auf M2 kein Clover-Boot mehr

Beitrag von „al6042“ vom 2. August 2018, 23:22

Das liegt daran, dass du die NVMe SSD als "UEFI:" -Variante im BIOS Bootmenü auswählen musst.

Wenn ein DOS-ähnlicher Hinweis auftaucht, wird meistens per LEGACY auf die Platte gegriffen und das geht an der Stelle nicht.