

Erledigt

1.4cm fehlen: DVD-/HD-Caddy kommt nicht an den SATA-Stecker ran

Beitrag von „blackcat“ vom 14. August 2018, 15:09

Yo, bei diesem Caddy gibt's die nicht, da die HD innen nur durch einen Klappmechanismus festgehalten wird. Es scheinen tatsächlich die beiden Vorsprünge (siehe Bild 3) im Plastikrahmen zu sein, die so nicht in die Führung des unteren Gehäuses passen.