

Erledigt

Bluetooth und USB 3.0 Probleme nach SSD cloning

Beitrag von „kuckkuck“ vom 17. August 2018, 00:22

Einfach die alte Kext in kexts/Other durch die angehängte ersetzen.

Zudem empfehle ich dir unseren KextUpdater stark 😊

[Kext Updater](#)