

Erledigt

HP Compaq DC 7900 Installationsprobleme

Beitrag von „Mr.Thumbs“ vom 23. August 2018, 18:03

So, die Karte ist eingebaut.

Wie erwartet bootet Clover jedoch trotzdem nicht. 😞

Ich vermute, dass etwas beim erstellen des Clover-Bootsticks schief gelaufen ist. Kann mir da jemand helfen? Sind die oben genannten Settings richtig/funktionsfähig?