

Erledigt

parsetaginteger decimal error (0x63) on buffer beim 2. hochfahren

Beitrag von „hintzsche“ vom 5. Januar 2013, 02:43

Danke für eure nette Hilfe . Ich habe es jetzt ganz anders gemacht. Ich habe mi neue Hardware besorgt. Werde meine Signatur noch ändern habe mir nen USB Stick erstellt und ml installiert. Läuft alles wunderbar bis auf LAN. Laut Hersteller ist ein realtek 8111 Chip installiert. In systeminformationen. Wird aber applertl8169ethernet.kext angezeigt. Es kann keine Verbindung zum Netz hergestellt werden. Wär nett wenn ihr mir helfen könntet. Neue Hardware ist ein astock Board h61m mit Intel h61 Chip und einem i3 sandybridge 3,3 GHz mit Intel Hd. 3000 Grafik. LAN ist realtek rtl8111e . R100 kext ist installiert 😞