

# **Kext as Kext can oder USB 3.0 ohne USBInjectAll**

**Beitrag von „Patricksworld“ vom 10. September 2018, 23:30**

Naja. Auch nach dem Portlimit keine Besserung in Sicht. Es fehlt nach wie vor ein Front USB 3.0 von dem internen Panel.