

Erledigt Kein Sleep mehr, auf ein neues ...

Beitrag von „locojens“ vom 24. September 2018, 11:32

habe jetzt die USBPower.kext und die von mir angepasste umgemodelte XHCI-300-series-injector.kext (war mal die 200er) nur Port 11 steht nun wieder auf 0 statt 255 in der USBPower.kext...

Es funktioniert nun und bedarf nun wie du ja sagtest keine Neuanpassungen in der InjectALL bei Updates etc.

Danke dafür [@Harper Lewis](#) .

Somit sieht es im Other-Ordner nun so aus ...

