

**Erledigt**

# Nach Update funktioniert das Bluetooth funktioniert nicht mehr

Beitrag von „marco90ch“ vom 26. September 2018, 21:12

[ebs:](#)

EDIT: Der Fehler mit dem gelegentlichen (bei gleichen Parametern) "Verboten"-Zeichen beim Booten ist noch nicht behoben. 😞

Bei BT sind "keine Informationen" verfügbar. Bisher hatte ich BT über USB-Dongles betrieben. Bei USB steht folgendes:

USB 2.0 Bus:

Treiber für Host-Controller: AppleUSBEHCIPCI

PCI Geräte-ID: 0x1e26

PCI Revisions-ID: 0x0004

PCI Hersteller-ID: 0x8086

Hub:

Produkt-ID: 0x0024

Hersteller-ID: 0x8087 (Intel Corporation)

Version: 0.00

Geschwindigkeit: Bis zu 480 MBit/s

Standort-ID: 0x1d100000 / 1

Verfügbare Stromstärke (mA): 500

Erforderliche Stromstärke (mA): 0

Zusätzlicher Betriebsstrom (mA): 0