

**Erledigt**

## **Nach Mojave Update, kein funktionierender Speed Step**

**Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 30. September 2018, 12:10**

Hi!

Hab ich eben ausgetauscht, leider nicht das gewünschte Ergebnis. Jetzt taktet der Kollege einfach wieder konstant auf 1,6 GHz.

Da wir ja jetzt so ziemlich jeden Workaround durchhaben, denke ich einfach, dass der Kollege hier auf Mojave keinen Bock hat. Ohne funktionierendes Speed Stepping ist die Nutzung von dem Teil hier nutzlos. Vielen Dank für deine Unterstützung!

Aber ich gebe für das Ding hier an dieser Stelle auf und wünsche allen noch ein schönes Wochenende 😊