

Erledigt

DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE

Verbindungsproblem

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 30. September 2018, 13:52

Patch der InfoPlist funktioniert überhaupt nicht egal was ich mache.

Habe aber eine ganz einfache Lösung gefunden. Das war auch meine erste Idee, nur hatte ich den Wert falsch eingetragen. 🤔

Code

1. "compatible", Buffer() { "pci14e4,4331" },

Und schon rennt die Karte auf meinem System das jetzt wieder Vanilla ist. So einfach kann das manchmal sein. 👍

```
Scope[\_SB.PCI0.RP07.PXSX] // Broadcom BCM94352Z
{
  Method_DSM, 4, NotSerialized
  {
    If(Equals(Arp2, Zero)) { Return(Buffer() { 0x03 }) }
    Return(Package() {
      "AAPL_slot-name", Buffer() { "H.2 key M" },
      "name", Buffer() { "AirPort Extreme" },
      "model", Buffer() { "Dell Wireless 1828A - BCM94350ZAE 802.11 ac/r/b/g/n" },
      "device_type", Buffer() { "AirPort" },
      "built-in", Buffer() { 0x00 },
      "PCIConfigurations", Buffer() { 0x00 },
      "compatible", Buffer() { "pci14e4,4331" },
    })
  }
}
Scope[\_SB.PCI0.HDEF] // Audio Realtek ALC255
```