

Erledigt

DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE

Verbindungsproblem

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 2. Oktober 2018, 11:35

Voll cool wenn du die nochmal Testen kannst. 😊

Der Patch hat aber keine Auswirkung auf Bluetooth. Dazu benötigst du den BrcmFirmwareData.kext und BrcmNonPatchRAM2.kext im Clover Ordner Others. Die Bluetooth Firmware von der DW-1820A ist in den Kexten integriert.

Da WLAN ohne Patch bei dir funktioniert wäre dann interessant wie bei dir die [IOREG](#) mit der DW-1820A aussieht.