


Erledigt

DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE Verbindungsproblem


Beitrag von „Harper Lewis“ vom 9. Oktober 2018, 18:48

Nabend,

ich habe mir mal den IORegDump eines echten MacBookPro14,1 angesehen. Da findet man pci14e4,43a3 unter PCI0.RP09.ARPT und es wird der Treiber com.apple.driver.AirPort.BrcmNIC geladen:



Bluetooth ist aber nicht unter USB (XHC) zu finden:



[Device 8086:9d27](#)

Das Gerät wird mir auch auf meinem Dell Vostro 370 angezeigt, und zwar unter PCI0@0/UA00@1e0000 mit IOName pci8086,9d27. Das muss ich mir irgendwann nochmal genauer anschauen, aber vielleicht habt ihr ja auch Ideen dazu.

Nachtrag: In den MacBookPros von 2017 ist das [Wifi-Modul Murata 339S0250](#) verbaut (14e4:43a3), Bluetooth scheint da aber nicht über den USB-Controller zu laufen.