

Erledigt

Lenovo T420s Installationsproblem/Clover

Beitrag von „Endrei“ vom 10. Oktober 2018, 08:50

Hallo zusammen,

Die Neuinstallation mit den von [griven](#) bereitgestellten EFI Files hat funktioniert. Leider geht die WLAN Verbindung nun nicht mehr.

Ferner wird der Füllstand des Akkus auch nicht mehr angezeigt.

Hinweis: die original Karte wurde durch eine DW1520 ausgetauscht.

Wieder eine generelle Anfängerfrage: kann ich diese einfach durch den Tausch einiger Dateien wieder zum Laufen bekommen?

Ich habe jetzt sozusagen 2 verschiedene EFI Folder da:

EFI Folder 1 aus Anleitung läuft, jedoch sind einige Files veraltet (lilu? - was auch immer das ist). Nicht Updatefähig.

EFI Folder 2: bereitgestellt von [griven](#) basierend auf dem Github Files, aktueller, aber der DW1520 Wlan Chip geht nicht.