

Erledigt

FB-Patcher bei Problemen mit USB

Beitrag von „Wolfe“ vom 13. Oktober 2018, 20:11

Habe jeweils mit einem USB2 und einem USB3-Stick den FB-Patcher gefüttert. Dabei habe ich herausgefunden, dass die Zuordnungen natürlich nur teilweise stimmten, die USB3-Buchsen teilweise aber nur mit einem USB2-Stick ansprachen, mit einem USB3-Stick jedoch nicht.

Dann habe ich vermutet, dass ich die Werte im FB-Patcher ändern kann und der Exportmodus mir einen Kext liefert, der im Ordner "other" die Änderungen festhält. Nach dem nächsten Neustart waren die Zuordnungen aber wie zuvor. Vielleicht habe ich ja wieder die falsche EFI erwischt. Testing.....

Edit: Ja, klar, falsche EFI. Nun hat er die richtige kext geladen und die Werte enthalten meine Änderungen. Der interne USB-Anschluss für die Broadcom ist identifiziert, im FB-Patcher geändert und in der Kext enthalten, sodass der Ruhezustand tatsächlich funktioniert. Klasse. Nun muss ich nur noch einen USB3-Stick besorgen, der schneller ist als Read 40MB/ Write 10MB (Blackmagic Speedtest). Offenbar habe ich hier eine Fälschung.