Erledigt

Asrock X99 Extreme 4

Beitrag von „floris“ vom 18. Oktober 2018, 23:35

Wie sieht es bei euch mit USB 3.0 Ports aus? Mich ärgern die USB 3.0 Ports wieder gewaltig.

(1) Sind vom Update von 10.13.6 auf Mojave 10.14 und 10.14.1 beta zwei USB 3.0 Ports vom Mainboard verschwunden, während die vom Front-Panel einigermaßen gut gehen 🤔

(2) hat sich irgendwie wieder eine "Unstabilität" von USB eingeschlichen, d.h. wenn ein USB 3.0 Device am selbigen Port hängt, fängt manchmal die Tastatur zu spinnen an, d.h. eine betätigte Taste wird dann solange ausgelöst, bis man eine andere betätigt oder wenn wenn irgendwie hoher "io-traffic" entsteht, dann werden Einzelne Tastatur-Anschläge verschluckt. Wenn die Tastatur umgesteckt wird, verschwindet dieses Verhalten.

Ich habe den hier geposteten EFI von [apfelnico](#) (noch Dank für die Mühe) getestet, welcher bei mir eigenartigerweise nicht ging, aber das darin enthaltene USB.kext für 10.13.x und 10.14.x (USBInject und X99 USB patch werden dadurch nicht benötigt). Habe schon an dem USB.kext rumprobiert, aber die Mechanik die dahinter steckt, sind für mich nicht nachvollziehbar 😊