

Erledigt

## Hackmini

**Beitrag von „macdesignerin“ vom 24. Oktober 2018, 12:57**

der CPU-Lüfter muss nach unten blasen (Top-Blower) und der Seitenlüfter (6 cm) ist notwendig. War von Anfang aber auch so geplant.(warum der jetzt fehlt???)  
[https://www.amazon.de/gp/produ...age\\_o05\\_s00?ie=UTF8&psc=1](https://www.amazon.de/gp/produ...age_o05_s00?ie=UTF8&psc=1)

Dieser saugt die erwärmte Luft nach aussen und so hast du den Luftstrom von den Öffnungen an der Rückseite zur CPU und an der Seite aus dem Gehäuse raus. Ich habe diese Maschine auch und null Probleme.