

Mögliche Lösung für Vega-Lüfter (vorerst nur Vega 64)

Beitrag von „griven“ vom 24. Oktober 2018, 22:25

Naja möglicherweise funktioniert das polling bei dem Script nicht (richtig) so das nur der initiale Wert gelesen wird sich die Anzeige anschließend aber nicht mehr ändert weil die Daten der Sensoren nicht richtig abgegriffen werden können? Wie auch immer wenn die Karte nun tut wie so soll und subjektiv normal läuft dann ist doch alles in Butter 😊