

# der Apfel aus dem Schwarzwald

**Beitrag von „azzkikr“ vom 7. November 2018, 22:09**

Auto Funktion gibt es für die beiden Einträge C3 und C6 nicht, nur enable oder disable. Beides scheint leider keinen Erfolg zu bringen.

Hier noch die Einstellungen im OC Menu, hier hab ich nur an der CPU geschraubt, hier ist auch die EIST Funktion versteckt.

Update:

C3 und C6 States bringen keine Änderung in Kombination mit EIST.

Immer das gleiche Ergebnis entweder 3.3 GHz Standard Takt oder 4.2GHz egal welche Kombi der 3 Parameter.

Der Einsatz einer SSDT hat auch keine Änderung gebracht (ist angehängt).

Dann bin ich mal etwas mutig geworden und habe die NullCPUPowermanagement in Other kopiert und siehe da es geht. Bringt uns das irgendwie weiter?

Noch interessanter ist es das wenn ich GeekBench laufen lasse sich mein Wert im Single Core um (nagelt mich nicht fest) ca. 1000 Punkte nach oben geht auf jetzt 4888? Der Multicore bleibt mit 255xx ziemlich gleich.