

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „orbislacteus“ vom 12. November 2018, 20:23

Woran kann es liegen, dass er bei mir nur USB 2.0 Ports anzeigt und keine 3.0 Ports?

Also es funktionieren alle USB Ports, aber er zeigt im Systemprofiler nur als USB 2.0 Hub an.