

Erledigt

DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE

Verbindungsproblem

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 13. November 2018, 11:05

Der komplette Eintrag sieht bei mir in der SSDT so aus. Treiber wird geladen.

Code

```
1. Scope(\_SB.PCI0.RP07.PXSX) // Broadcom BCM94352Z
2. {
3. Method(_DSM, 4, NotSerialized)
4. {
5. If(LEqual(Arg2, Zero)) { Return(Buffer(){ 0x03 }) }
6. Return(Package(){
7. "AAPL,slot-name", Buffer(){ "M.2 key M" },
8. "name", Buffer(){ "AirPort Extreme" },
9. "model", Buffer(){ "Dell Wireless 1820A - BCM94350ZAE 802.11 ac/a/b/g/n" },
10. "device_type", Buffer(){ "AirPort" },
11. "built-in", Buffer(){ 0x00 },
12. "PinConfigurations", Buffer() { 0x00 },
13. "compatible", Buffer(){ "pci14e4,4331" },
14. })
15. }
16. }
```

Alles anzeigen