

Erledigt

Hilfe bei Postinstallation macOS 10.14

Beitrag von „al6042“ vom 20. November 2018, 23:47

Das liegt daran, dass man bei Coffeelake-Systemen, die nur die IntelHD nutzen, das SMBIOS auf einen iMac18,1 umstellen muss.

Genau dass hatte ich mit der gestern beigefügten EFI gemacht.

Der Ordner "CLOVER-CFL" ist als iMac18,3 deklariert und führt bei Geräten ohne AMD- oder Nvidia-Karte zu dem geschilderten Flackern.