

Erledigt

Installation von Mac auf einem Laptop mit Windows 10

Beitrag von „griven“ vom 25. November 2018, 01:08

Das kann jetzt 2 Gründe haben. Das Einfahrt Verboten Schild kommt normalerweise immer dann wenn der Rechner sein Root Volume nicht findet (USB bricht weg) der Text der da aktuell läuft muss nicht unmittelbar was mit dem Problem zu tun haben kann aber eine Ursache dafür sein. Wenn du den ACPIBatteryManager.kext oder den SMCBatteryManager.kext im System hast nimm beide erstmal raus um mögliche Probleme die von der Seite aus entstehen können auszuklammern. Um die Akku Anzeige kann man sich kümmern wenn das System erstmal installiert ist und sauber hoch und runter fährt.