

Erledigt

Installation Broadcom Wireless-Karte BCM943602CS inkl. Bluetooth auf High Sierra 10.13.6

Beitrag von „jochenboe“ vom 29. November 2018, 12:54

[Alfista156GTA](#) ,

Ist das Bios Deines Workstationboards aktuell? Und, viel wichtiger, sind die beiden internen USB 2 Anschlüsse aktiv, d.h. fallen diese nicht unter das 15 Port Limit von OS X 10.13.6. Ich würde zunächst den anderen USB2-Anschluss testen. Lassen sich die internen USB Anschlüsse im Bios aktivieren/deaktivieren? Wie du siehst, Fragen über Fragen.