

Erledigt Mojave Installationsprobleme USB Stick nicht erkannt

Beitrag von „al6042“ vom 4. Dezember 2018, 00:23

Altemirabelle

Das Board hat keine nach aussen geführte, dedizierte USB2.0 Ports:




Alle aussen erreichbare Anschlüsse sind 3.1/2.0

[Lukaspa](#)

Versuche es auch bitte mal an den markierten USB-Ports.

1-7 Back Panel Connectors



Die sollten nicht vom USB-Port-Limit betroffen sein, da diese nicht direkt vom Intel-Chipsatz, sondern von eigenen USB-Controllern bedient werden.