

Erledigt

Lynnfield CPU + Gigabyte Mainboard-10 Jahre alt

Beitrag von „Blacky“ vom 8. Dezember 2018, 21:06

An Port 2 ist die SSD angeschlossen. Habe sie jetzt an SATA_0 rangemacht, er bleibt immer noch stehen.

Ich habe im Clover COnfigurator nach der Installation noch gar nix gemacht, d.h. kein EFI auf der Festplatte und keine Konfiguration, nichts. Vielleicht hängt's damit zusammen und man muss dort was einstellen?