

Erledigt

BCM943602CS mit ohne Bluetooth?!

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 9. Dezember 2018, 17:37

Dann kannst du HS14 entfernen. Der Type-C-Port sollte auch funktionieren. Es kann sein, dass dieser in SSDT-UIAC.aml deaktiviert ist und wie HS11 noch hinzugefügt werden muss.