

Erledigt

Gigabyte EP43T-USB3 / ML Kompatibel?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 26. Januar 2013, 14:46

Es kann auch sein, das Mac OS X die Einstellungen im Power Management Setup im Bios anders interpretiert als Windows! Experimentiere doch mal mit den [Bios Einstellungen](#)!