

**Erledigt**

## **Probleme beim T480**

**Beitrag von „al6042“ vom 18. Dezember 2018, 22:06**

Dann solltest du ggf. mal die USB-Port-Definition einrichten, wie es zum Beispiel unter [Anleitung: USB 3.0 El Capitan / \(High-\) Sierra / Mojave für jedermann \(zukunftssicher für Updates & komplett gepatcht\)](#) und [Anleitung 2.0 – USB 3.0 El Capitan/High Sierra/Mojave per FBPatcher für jedermann \(Zukunftssicher für updates & komplett gepatcht\)](#) erläutert wird.

Unter Umständen fehlt dem Anschluss für dein BT der Hinweis, dass dieser als interner USB-Port genutzt werden soll.