

Erledigt

Lenovo T520 - Problem beim Sicherheitsupdate 2018-003

Beitrag von „bluebyte“ vom 27. Dezember 2018, 12:03

[grt](#) Mit Windows 10 läuft das bei mir auch. Mein Screenshot ist da etwas irreführend. Habe das Label von disk0s3, nach dem Update von Windows 7 auf Windows 10, noch nicht geändert.

EaseYourPain Der mSATA-Port beim T520 unterstützt nur SATA2.

Bei zwei Festplatten wäre ein Caddy für das Ultrabay und eine normale SSD besser und auch kostengünstiger. Es unterstützt wie der HDD-Anschluss SATA3.

Wenn schom mSATA, dann ist die hier relativ günstig zu bekommen.

<https://www.notebookgalerie.de...500gb-msata-mzmln500.html>