

Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 28. Dezember 2018, 22:50

Hallo @[kelkit](#), sind die Bilder bei gemacht mit Verwendung der [SSDT-USBX.aml](#) in

"/EFI/CLOVER/ACPI/patched"