

Erledigt

Komische Steckplatz Verteilung

Beitrag von „areandres“ vom 31. Dezember 2018, 10:24

Hi und guten Morgen Leute.

Ich habe einen gut funktionierenden Hacki.

Allerdings sind in den PCI und Graka Information die Steckplätze komisch verteilt.

Kann ich das in der DSDT ändern ? Wenn ja wie.

Kann mir da evtl jemand helfen ?

Die DSDT wurde schon gut angepasst funktioniert auch sauber.

Hier mal Fotos und die DSDT.

LG Andy