

**Erledigt**

## **Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A**

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 4. Januar 2019, 13:39**

So: die ersten Schlafzyklen hat BT lebend überstanden! Super! 🙌👍

Was ich mich frage ist, ob der HS08-Port bei mir auf "intern" oder auf "USB2" gesetzt werden sollte. Theoretisch ist der Cardreader ja intern, aber im FB-Patcher steht ja als Device USB2.0 CRW?

Und: Werden bei dieser Lösung die beiden BrcmFirmwareData.kext und die BrcmPatchRAM2.kext weiterhin noch gebraucht? Oder sind die nicht mehr notwendig?