

Erledigt

Intel FB Patcher und die UHD630

Beitrag von „CMMChris“ vom 4. Januar 2019, 23:06

Unter ACPI bitte Haken bei PluginType setzen. Außerdem mal testhalber die Haken bei Haltenabler und Fixshutdown rausmachen. Dann Reboot und im IOJones oder IOReg prüfen ob das X86PlatformPlugin geladen wird. Wenn ja, teste mal Sleep, Shutdown und Reboot.

Edit: Noch was, läuft bei dir nun High-Siera oder Mojave? Ich gehe mal von Mojave aus, da du das neue Mac Mini SMBIOS nutzt. Wenn ja, würde ich an deiner Stelle mal bei den Kext Patches aufräumen.