

Anleitung 2.0 - USB 3.0 El Capitan/High Sierra/Mojave per HackinTool (ehemals FBPatcher) für jedermann (Zukunftssicher für updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „REVAN“ vom 7. Januar 2019, 10:00

Ich hatte wohl ein Problem mit deiner Anleitung

USB 3.0 Ports wurden NUR erkannt, sofern ich die **InjectAll** und die **uia_exclude** noch aktiv hatte.

Ansonsten Top, am Ende hab ich **InjectAll** und **uia_exclude** gelöscht. Neue Kext rein, alles läuft wunderbar.

Externe Festplatte hat LED blau für USB 3.0 und LED weiß für USB 2.0.

An beiden Ports mal getestet und siehe da, stimmt alles 😊

Vielen dank für deine Mühen 😊